



Сборка катков в пары на заводе № 112 во время войны. Видно, что на обрезиненных катках отсутствует перфорация. Танки Т-34-85 с подобными катками появились во второй половине 1944 года.